

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 11/236



Город Вильнюс

Номенклатура планшета 3912

Дело №

1961 г.


Чертеж колодца
М 1:25



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
113.69	112.17	111.99	112.17	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
Стены кирп. бет.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Дно кирп. бет.	100	керамика	200	керамика	100	керамика		
Скобы 2	Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Наличие воды	Объект Районная котельная в Антакалнис							
Наличие газа	Инв. №	Гл. геодезист		ЯНЕНАС		ЛЕОНАВИЧЮС		Месинс
Год строительства 19		Рук. группы		Исполнитель		СТАНКАЙТИС		
	Дата	Чертил						Вильнюс
		Проверил						
	1961-10-24							