

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 11/236



Город Вильнюс

Номенклатура
планшета 3912

Дело №

1961 г.


Чертеж колодца
М 1:25



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труб	
	у входа	у выхода	подкл. 3 №	подкл. №
113.69	112.17	111.99	112.17	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	В х о д		В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены колодца бет.	100	керам.	200	керам.	100	керам.		
Дно колодца бет.	Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Скобы 2	Объект Районная котельная в Антакальнис							
Наличие воды	Инв №	Гл. геодезист	Яненас			[подпись]		
Наличие газа		Рук. группы	Леонавичюс			[подпись]		
Год строительства 1961. III. 24	Дата 1961. III. 24	Исполнитель	Станкайтис			[подпись]		
		Чертил	Рачкене			[подпись]		
		Проверил	Бинките			[подпись]		