

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 38/272



Город Вильнюс

Номенклатура
планшета

3912

Дело № 1127


1961 г.



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
112.06	108.06	108.01		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка <u>чугунная</u>	Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
Стены кирп. <u>бет.</u>	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Дно кирп. <u>бет.</u>	200	кирп	200	кирп				
Скобы 3	Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Наличие воды	Объект Районная котельная в Антокалнис							
Наличие газа	Инв. №	Гл. геодезист		ЯНЕНАС		ШОАНТ		
Год строительства 19		Рук. группы		ЛЕОНАВИЧЮС				
	Дата	Исполнитель		СТАНКАЙТИС		Рай-		
		Чертил		СТАНКАЙТИС		Рай-		
		Проверил				ШОАНТ		
	1961. III. 27							