

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 38/272



Город Вильнюс

Номенклатура
планшета

3912

Дело № 1127


1961г.



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труб	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
112.06	108.06	108.01		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены бет.

Дно бет.

Скобы 8

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.				
200	кер.	200	кер.				
Институт проектирования промышленного строительства						Сектор изысканий	
Объект: Районная котельная в Антоколис							
Инв. №	Нач. сектора		Яненас		2.05.61		
	Рук. группы		Леоновичюс		[Signature] -		
	Исполнитель		Станкайтис		[Signature] -		
Дата 1961. III. 27.	Чертил		Трунцене		[Signature] -		
	Проверил		Бинките		[Signature] -		