

ВОДОПРОВОД

Колодец № 9/281



Город Вильнюс

Номенклатура
планшета 3912 - 2

Дело № 1127

1961 г.


Чертеж колодца
М 1:50



Отметки

Крыши	Дно	Трубы
116.60	110.00	113.75 110.10

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и материал.		Сеть	Трубы д. матер	Фасон части	Зодвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр.	d=		d=	Новый H=
Стены	бетон		чуг. жел.		Р. Ф.	
Дно	Земля	Подкл.	d=		d=	Старый H=
Скобы	Чугун 14		чуг. жел.		Р. Ф.	
Под строит.		Разводяшая	d=		d=	Московский H=
Налич. воды			чуг. жел.		Р. Ф.	
Налич. газа		Подключ.	d=		d=	Колонка водоразб.
			чуг. жел.		Р. Ф.	
		Институт проектирования промышленного строительства				Сектор изысканий
		Объект: Районная котельная в Антоколис				
	Цнв №	Нач. сектора	Яненас	Л. Кас		
		Рук. группы	Леонавичюс	Л. Кас		
	Дата	Исполнитель	Станкойтис	Л. Кас		
	1961. III. 27.	Чертил	Трунцене	Л. Кас		
		Проверил	Винките	Л. Кас		