

ВОДОПРОВОД

Колодец № 4/284

Город Вильнюс

Номенклатура
планшета

3912

Дело № 1127


19 61 г.

Чертеж колодца
М 1:50

Отметки

Крыши	Дно	Трубы
114.14	111.60	1.2, 3, 4, 5, 6 111.85

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр.	$d = 200$		$d =$	Новый $H =$
Стены	Кирпич. бетон		чуг. жел.		Р. Ф.	
Дно	Бетон. земля	Подкл.	$d = 150$		$d =$	Старый $H =$
Скобы <i>шесть</i>	Чугун		чуг. жел.		Р. Ф.	
Год строит.	19	Разводящая	$d =$		$d =$	Московский $H =$
Налич. воды			чуг. жел.		Р. Ф.	
Налич. газа		Подключ.	$d =$		$d =$	Колонка водоразб.
			чуг. жел.		Р. Ф.	
		Институт проектирования промышленного строительства				Отдел изысканий
		Объект <i>Районная котельная в Антокоме</i>				
		Нив. №	Гл. геодезист	<i>ЯНЕНАС</i>		<i>Яненас</i>
			Рук. группы	<i>ЛЕОНАВИЧУС</i>		
		Дата <i>1961.05.27</i>	Исполнитель	<i>СТАНКАЙТИС</i>		<i>Станкайтис</i>
			Чертил			
			Проверил			