

КАНАЛИЗАЦИЯ


Колодец № 2285

Город Вильнюс

Улица В. Грибаса

Дело №


1961 г.

Чертеж колодца
М 1:25

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. № 4
113.37	109.74 109.87	109.74 109.87	110.83	109.79
113.37	109.78	109.76	110.75 110.79	109.73 109.75

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугуннаяСтены кирпича бет.Дно кирпича бет.

Скобы 7

Наличие воды —

Наличие газа —

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кер.	150	кер.	100	мат.		

Институт проектирования городского и сельского
строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил