

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 143/31

Город Вильнюс

Номенклатура
планшета

39/2


Дело № 1127

1961 г.

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
113.72	111.51	111.45	111.78	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 4

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 1		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	керамика	150	керамика	100	керамика		

Институт проектирования промышленного
строительства

Отдел изысканий

Объект Районная котельная Антаскалнис

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель 1

Чертил

Проверил

Дата

1961-10-27

ЯНЕНАС

ЛЕОНАВИЧЮС

СТАНКАЙТИС

Неман

Вильнюс