

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 86/32

Город Вильнюс

Номенклатура
планшета 3912

Дело № 1127


1961 г.

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Т р у б	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
111.57	109.22	109.17	110.55	

П Р И В Я З К А

уп Клиники



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 5

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер. 2	диам.	матер.
200	кер	200	кер	100	кер		

Институт проектирования промышленного
строительства

Отдел изысканий

Объект Районная котельная в Антопольске

Инв. №

Гл. геодезист

ЯНЕНАС

Рук. группы

ЛЕОНАВИЧЮС

Исполнитель : #

СТАНКАЙТИС

Чертил

Проверил

Дата

1961-02-27

