

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 86/37



Город Вильнюс

Номенклатура
планшета

39/2

Дело № 1127


1961г.

Чертеж колодца
М 1:25

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труб	
	у входа	у выхода	подкл. 2 №	подкл. №
111.57	109.22	109.17	110.35	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич.

Дно бет.

Скобы 5

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер. 2	диам.	матер.
200	кер.	200	кер.	100	кер.		

Институт проектирования промышленного
строительства

Сектор изысканий

Объект: Районная котельная в Антакалияс

Инв. №

Нач. сектора

Яненас

Рук. группы

Леонавичюс

Исполнитель

Станкайтис

Чертил

Трунцене

Проверил

Винките

Дата
1961.11.27

2/25
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]