




ВОДОПРОВОДКолодец № 291
5Город ВильнюсНоменклатура
планшета3912Дело № 11271961 г.Чертеж колодца
М 1:50

Отметки

Крыши	Дно	Трубы
114.30	111.72	112.13

П Р И В Я З К А



уп. Трамвая

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр.	$d = 160$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Новый $H =$
Стены	Кирпич. бетон	Подкл.	$d =$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Старый $H =$
Дно	Бетон. <u>зема</u>	Разводящая	$d =$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Московский $H =$
Скобы	Чугун <u>5</u>	Подключ.	$d =$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Колонка водоразб.
Год строит.	19					
Налич. воды						
Налич. газа						

Институт проектирования промышленного
строительстваОтдел
изысканийОбъект Районная котельная в Антокавичис

Нив. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертит

Проверил

Дата

1961-10-27ЯНЕНАСЛЕОНАВИЧЮССТАНКАЙТИСЛондМедМед