

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 91/36

Город Вильнюс

Номенклатура
планшета 3912

Дело № 1127

1961 г.




О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
112.00	109.66	109.66	109.76	

П Р И В Я З К А

ул. Кличнику



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 5

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	кер	200	кер	400	кер		

Институт проектирования промышленного
строительства

Отдел изысканий

Объект Районная котельная в Янтаскоре

Инв. №

Гл. геодезист

ЯНЕНАС

Рук. группы

ЛЕОНАВИЧЮС

Исполнитель

СТАНКАЙТИС

Дата

1961-07-27

Чертил

Проверил