

3914

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 11-171

Город Вильнюс

Улица Стасю



Дело №

1961 г.

Чертеж колодца

М 1:25


по А.А.



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
108.15	105.29	105.28	105.34	

П Р И В Я З К А



г. Стасю

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	В х о л		В ы х о л		Подкл. №		Подкл. №	
Стены кирп. бет.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Дно кирп. бет.	150	кер.	150	кер.	100	чуг.		
Скобы 6	Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Наличие воды	Объект 2280							
Наличие газа	Инв. №	Гл. геодезист				Лонгис		
Год строительства 19		Рук. группы				Дарис		
	Дата	Исполнитель				Ракел		
		Чертил						
		Проверил						