

39/4

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 7-174

Город Вильнюс



Улица Симо

Дело №

1961 г.

Чертеж колодца
М 1:25


по А. П.



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
106.87	104.38	104.37	104.44	

П Р И В Я З К А



ул. Симо

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич-бет.

Дно кирп. бет.

Скобы - 5

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кер.	150	кер.	100	мат.		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

Лозина

Лозина

Рокса