

Ekoline k.
(Komunikacija)
Vilnius
(Miestas)


Riebalų surinktuvas Nr. (2) 194
(Įrenginio pavadinimas)
Silo
(Gatvė)

3914
(Planšeto nomenklatura)



SULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės Nr. 2 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		bet	0,65		110.50	
Žemė				0,00	110.50	Ar yra vandens? 0.60 m
Sienos		bet				Ar yra dujų?
Dugnas		bet		2.63	107.87	Paatobos
Vamzdžiai	Nr. 1	Plien	100	Viršus Apačia	168 108.82	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01-3/3126. Sudarė <u>Stasys Banevičius</u> (parašas) (pavardė) Patikrinęs <u>Stasys Banevičius</u> (parašas) (pavardė) 1984 m. VII mėn. 14 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	Plien	100	Viršus Apačia	168 108.82	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		