

3914

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 32

Город Вильнюс

Улица Сметло



Дело №

1961 г.

Чертеж колодца

М 1:25

по А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
107.77	106.12	106.09	106.19	

П Р И В Я З К А

ул. Сметло



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы - 3

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150 100	квар. чуг.	200	квар.				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил