




Fek. km. šulinio Nr. () 77 KORTELE
 (Komunikacija) (Irenginio pavadinimas)
Vilnius Kanklių 3916
 (Miestas) (Gatvė) (Planšeto numeravimas)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

 Vertikalinis
 Horizontalinis


Pavadinimas	Medžiaga	Diāmetras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... ² (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis	ket.	650		136.02	Ar yra vandens?	
Senė					Ar yra dujų?	
Sienos	bet.				Pastabos	
Dugnes	bet.	1.0	1.17	134.85		
Vandens lygis	Nr. 1	PVC	110	Viršus Apačia 1.24	134.78	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	PVC	160	Viršus Apačia 1.26	134.76	
	Nr. 3	PVC	110	Viršus Apačia 1.19	134.83	Objekto Nr. ... <u>9.11.08</u> ...
	Nr. 4			Viršus Apačia		Sudarė <u>g. Paukštys</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		Patikrino <u>M. Naušienė</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		19. <u>9</u> m. ... <u>11</u> mėn. <u>08</u> d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 7			Viršus Apačia		