

3916

Форма № 4

№№ кол. 81

Сеть: Канализации

Улица

Sito

№№ заказа

Год 19 60



г. Вильнюс

Чертеж колодца


М 1:25; 1:50

Отметки

П Р И В Я З К А



Крышки	Лотка		Труб	
	у входа	у выхода	подкл. № 1	подкл. №
116.46	114.70	114.69	114.87	



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Т Р У Б

Крышка чугунная

Стены кирп. ~~бет.~~Дно ~~кирп.~~ бет.

Скобы 3

Наличие воды нет

Наличие газа нет

Год строительства 19 09

Вход		Выход		Подкл. № 1		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кер	150	кер	100	чуг		

ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

Объект

Инв. №

Нач. произв. груп.

Рук спец. бригады

Дата

Исполнитель

Чертил

Проверил

Vaitkus