

3917

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 29 - 111



Город Вильнюс

Улица Салто

Дело №

1961 г.


Чертеж колодца
М 1:50
по А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
108.60	105.32	105.32		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич-бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы - 6

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
300	кер.	300	кер.				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

Логов

Дармс

Радса