


KF Nr. ()	KORTELE 125	3919
(Įrenginio pavadinimas)	(abrisė)	(plane)
(Įrenginio pastatymo metal)	Vilnius (Miestas)	Vilungis (Gatvė)

SULINIO PLOVIAI:


(Matmenys duoti cm)

Vertikalinis:


0.35



Horizontalinis:



Pļešimo brēžinys:



Pastabos

Patikrinta 85.10.28.

ITI 3 Černiauskas

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	bet	650		133.10	Ar yra vandens? ..
Zemė			0.0	133.10	Ar yra dujų? ...
Slenos	bet				...
Dugnas	bet	1000	194	131.16	...
Vamzažiai	Nr. 1	bet	100	Viršus Apačia 1.90	131.20
	Nr. 2	bet	150	Viršus Apačia 2.14	130.96
	Nr. 3	bet	150	Viršus Apačia 1.92	131.18
	Nr. 4	bet	150	Viršus Apačia 1.95	131.15
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
INŽINERINIŲ TYRINĖJIMŲ INSTITUTAS					Objektas NA-3/447
Sudarė					(parašas) (pavardė)
Patikrino					(parašas) (pavardė)
1974 m. VI mėn. 28 d.					(Kortelės sudarymo data)