



6

ITI Nr. 91

F. Kanalizacija		Šulinys		Nr. (3) 130		KORTELE	
(Komunikacija)		(Irenginio pavadinimas)		3919			
Vilnius		Debesija		(Planšeto nomenklatura)			
(Miestas)		(Gatvė)					
SULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS			
Vertikalinis							
							
Horizontalinis							

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. 5 (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis	bet.	650		136,09	Ar yra vandens?	
Žemė			0	136,09		
Sienos	bet.				Ar yra dujų?	
Dugnas	bet.	1000	3,10	132,99	Pastabos	
Vamzdžiai	Nr. 1	ker.	150	Viršus Apačia 2,03	134,06	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01-31/3404 Sudarė <i>Bruf Cerniauskyas</i> (parašas) (pavardė) Patikrino <i>Aliej</i> (parašas) (pavardė) 1985 m. mėn. 18 d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	ker.	150	Viršus Apačia 3,30	132,79	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		