

(Komunikacija)

(Irenginio pavadinimas)

Nr. (2) 157 KORTELE

(Miestas)




(Gatvé)

(Planšetno nomenklature)

ŠULINIO PIŪVLAI (Matmenys duoti m)

PRI RIŠIMO BRĖŽINYS

Horizontal in 18



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	beton	650		142.23	Ar yra vandens?
Žemė	gft.		200	142.23	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet	1000	1.40	140.83	
Vamzdyniai	Nr. 1	PVC	160	Viršus Apačia 158	140.65
	Nr. 2	PVC	200	Viršus Apačia 160	140.63
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					AB, Inžineriniai tyrimai Filialas „TOPOGEODEZIJA“ Objekto Nr. 91.3/20.57. Sudarė [parašas] (parašas) (pavardė) Patikrino [parašas] (parašas) (pavardė) 2002 m. 09 mėn. 27 d.