


- 8 -

<u>Vandentiekio</u> (Komunikacija)	kameros (Inginio pavadinimas)	Nr. (<u>3</u>) <u>172</u>	KORTELE
<u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>Bistrycios</u> (Gatvė)	<u>3922</u> (Planšto nomenklatura)	



ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>Kopijai</u> (Medžiaga, kiekis)
Dengtis	ket.	650		<u>H_A 143.97</u>	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos <u>H_B = 144.01</u>
Dūgnas	bet.	<u>20x208</u>	<u>2.52</u>	<u>141.45</u>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>ket</u>	<u>100</u>	<u>Viršus 1.05</u> <u>Apačia 142.32</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>Pi-3/5291...</u> Sudarė <u>Pirij</u> <u>Donkers</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>Stenys</u> (parašas) (pavardė) 1972 m. 4 mėn. 02 d. (Inginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	<u>ket</u>	<u>75</u>	<u>Viršus 1.65</u> <u>Apačia 142.32</u>	
	Nr. 3			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>	
	Nr. 4			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>	
	Nr. 5			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>	
	Nr. 6			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>	
	Nr. 7			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>	