

F. Kanaliz.

(Komunikacija)

Vilnius

(Miestas)

Šulinio

(Įrenginio pavadinimas)

Bisturgio

(Gatvė)

Nr. () 174

KORTELĖ

3922




(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti: m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>ket.</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		138,23	Ar yra vandens?
Siena			0,00	138,23	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	1000	2,20	136,03	
Vamzdis	plastm.	150	Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
			Apačia	2,24	
			Viršus		
			Apačia	2,26	
			Viršus		
			Apačia		
			Viršus		
Vamzdis	plastm.	150	Apačia		Objekto Nr. <u>01-174-3601</u>
			Viršus		
			Apačia		
			Viršus		
			Apačia		
			Viršus		
			Apačia		
Vamzdis	plastm.	150	Viršus		Sudarė <u>Stankovici</u> (parašas) (pavardė)
			Apačia		
			Viršus		
			Apačia		
			Viršus		
			Apačia		
			Viršus		
Vamzdis	plastm.	150	Apačia		Patikrino <u>Stankovici</u> (parašas) (pavardė)
			Viršus		
			Apačia		
			Viršus		
			Apačia		
			Viršus		
			Apačia		
Vamzdis	plastm.	150	Viršus		19.96 m. ... 2.8. ... mėn. 2. d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
			Apačia		
			Viršus		
			Apačia		
			Viršus		
			Apačia		
			Viršus		