

F. kaimas.

(Komunikacija)

Būvystė

(Miestas)

(Įrenginio pavadinimas)

Uusi

(Gatvė)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)


Nr. (24) 62 KORTELĖ

3927



(Planšeto nomenklatura)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės
Dangtis		ryt	0.60	◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇		128.72	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			◇◇◇◇◇◇	0		128.72	Ar yra vandens? —
S enos		bet	◇◇◇◇◇◇	◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇		◇◇◇◇◇◇	Ar yra dujų? —
Dugnas		bet	1.0	2.75		125.97	Pastabos —
Vamzdžiai	Nr. 1	ker.	des	Viršus	3.05	125.67	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	ker.	des	Apačia	3.06	125.66	
	Nr. 3	poliet	100	Viršus	2.95	125.77	
	Nr. 4	ker	150	Apačia	2.97	125.75	
	Nr. 5			Viršus			
	Nr. 6			Apačia			
	Nr. 7			Viršus			
				Apačia			
				Viršus			
				Apačia			
				Viršus			
				Apačia			
				Viršus			
				Apačia			
Objekto Nr. 013/962							Sudarė <u>Cgi</u> <u>Agnes</u> (parašas) (pavardė)
Patikrinė <u>das</u> <u>diagnostika</u> (parašas) (pavardė)							
1975 m. XII mėn. 30 d.							(Įrenginio tyrinėjimo data)