

Fekalinis k.

Šulinio

Nr. (2) 70^a KORTELE

(Komunikacija)

(Inžinierio pavadinimas)

Vilnius

Sila

3927

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšetinio abmenklaturė)



ŠULINIO PLOVIAI (Matavimų duomenys m)

PRIEŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Sila q.

KFS

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės bmet. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		bet.	650		129.47	
Žemė				0.00	129.47	Ar yra vandens?
Slonuo		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	1000	2.51	125.66	Pastabos
Vandžiai	Nr. 1	plast.	160	Viršus		
				Apačia	261	125.56
	Nr. 2	plast.	160	Viršus		
				Apačia	261	125.56
	Nr. 3			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
						Objekto Nr. 01-3/6728
						Sudarė <i>KP</i> <i>Petravskas</i> (parašas) (pavardė)
						Patikrino <i>(parašas)</i> <i>(pavardė)</i>
						1999 m 10 mėn. d. (Inžinierio tyrinėjimo data)