

Фек. КАНКАЛУЗГАУС

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

Nr. (5) 57<sup>a</sup>

KORTELE

ВУЛЬНИС

(Miestas)

УУЛО

(Gatvė)

3928




(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



| Pavadinimas | Medžiaga | Diametras | Atstumas nuo dangčio  | Altitudės | Lipynės ...<br>(Medžiaga, kiekis)       |
|-------------|----------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------------------------|
| Dangtis     | lyr.     | 650       |                       | 131.04    | Ar yra vandens? .....                   |
| Žemė        |          |           | 0.00                  | 131.04    | Ar yra dujų? .....                      |
| Sienos      | bet.     |           |                       |           | Pastabos .....                          |
| Dugnas      | bet.     | 1000      | 3.32                  | 127.72    | .....                                   |
| Vamzdžiai   | Nr. 1    | kep. 200  | Viršus<br>Apačia 3.40 | 127.64    | Inžinerinių tyrinėjimų<br>INSTITUTAS    |
|             | Nr. 2    | kep. 200  | Viršus<br>Apačia 3.42 | 127.62    |                                         |
|             | Nr. 3    |           | Viršus<br>Apačia      |           | Objekto Nr. 01.3.1921                   |
|             | Nr. 4    |           | Viršus<br>Apačia      |           | Sudarė [parašas] (parašas) (pavardė)    |
|             | Nr. 5    |           | Viršus<br>Apačia      |           | Patikrino [parašas] (parašas) (pavardė) |
|             | Nr. 6    |           | Viršus<br>Apačia      |           | 1984. m. ... mėn. ... d.                |
|             | Nr. 7    |           | Viršus<br>Apačia      |           | (Įrenginio tyrinėjimo data)             |