

3944

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 45

Город Вильнюс



Улица Суворова

Дело №

19 61 г.

Чертеж колодца
М 1: 50

по АА




О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
116.08	114.55	114.55	114.62	

П Р И В Я З К А

к м



ж м

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы нет

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кф.	150	кф.	150	кф.		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2238

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

10.12.61

Норме

Данне

Евгений