

Vandentiekio

kamera

Nr. (11) 122^a KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

Jūratės

3945

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	0,65		120,46	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	asf.		00	120,46	Ar yra vandens? ..yra...
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	2,01 x 2,07	119,10	1,36	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ket.	100	Viršus 1,06 119,40	Inžinerinių tyrimų INSTITUTAS
	Nr. 2	ket.	100	Viršus 1,06 119,40	
	Nr. 3	ket.	100	Viršus 1,06 119,40	
	Nr. 4	ket.	100	Viršus 1,06 119,40	
	Nr. 5			Viršus	Objekto Nr. D.1-3/1022..
	Nr. 6			Viršus	
	Nr. 7			Viršus	
				Viršus	
				Viršus	Sudarė 197... m..... mėn.... d.
				Viršus	
				Viršus	
				Viršus	
				Viršus	(Inginio tyrimo data)
				Viršus	
				Viršus	
				Viršus	