

KF
(Komunikacija)

šulinio

Nr. () 153 KORTELE

Vilnius
(Miestas)

(Inginio pavadinimas)

Gailyst sesery
(Gatvė)




3945
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		136,68	(Medžiaga, kiekis)
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1000	1,95	135,23	Pastabos
Vamzčiai	Nr. 1	polif 100	Viršus		
	Nr. 2	polif 160	Apačia 155	135,13	
	Nr. 3		Viršus	157	135,11
	Nr. 4		Apačia		
	Nr. 5		Viršus		
	Nr. 6		Apačia		
	Nr. 7		Viršus		
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. <u>91-3/65.04</u> ...
					Sudarė <u>R. J. Čirklys</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>R. J. Čirklys</u> (parašas) (pavardė)
					19 <u>97</u> m. <u>8</u> mėn. <u>09</u> d. (Inginio tyrinėjimo data)