

Fekalīnās kanalizācijas šūlīnis

Nr. (8) 193

KORTELE

(Komunikacija)

(Irenginio pavadinimas)

Vilnius

Jūratės

3945

(Miestas)

(Gatvé)




(Planšetno nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVLAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikallinien

Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ⁴ (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		kel.	0.65		134.00	
Žemė		gr.		00	134.00	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?-
Dugnas		bet.	1.00	2.55	132.45	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ker.	150	Viršus Apačia 2.80	131.20	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	ker.	150	Viršus Apačia 2.81	131.19	
	Nr. 3	asboc.	200	Viršus Apačia 2.45	131.55	Objekto Nr. ...06-3/1422.
	Nr. 4			Viršus Apačia		Sudarė <i>[parašas]</i> J. Jukaitis (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		Patikrino <i>[parašas]</i> Z. Janėnas (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		1978 m. mėn. 16 d. (Inžinerinio tyrinėjimo data)
	Nr. 7			Viršus Apačia		