

Vandentiekio

kamera

Nr. (24) 35

KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

Jūzafės

(Miestas)

(Gatvė)


3947

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	Ket.	0.65		131.54	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	gr.		00	131.54	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1.84 x 1.53	2.13	129.41	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	Ket.	100	Viršus 1.70	129.84
	Nr. 2	Ket.	100	Apačia 1.70	129.84
	Nr. 3	Ket.	65	Viršus 1.70	129.84
	Nr. 4	Ket.	65	Apačia 1.70	129.84
	Nr. 5			Viršus	
	Nr. 6			Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
					197.8 m. mėn. / 6 d.
					(Inginio tyrinėjimo data)

Inžinerinių tyrinėjimų
INSTITUTAS

Objekto Nr. 01.3/1944...

Sudarė 19.12.1944 J. Jakutis

Patikrino 25.12.1944 J. Janėnas

(parašas) (pavardė)