

3947

Форма № 5

№№ кол. <i>5/5</i>	Сеть водопровода	Улица <i>Mitlos</i>	№№ заказа <i>1611</i>	Год 19	г. Вильнюс	
Чертеж колодца М 1:50		Отметки			ПРИВЯЗКА	
		крышки	дна	трубы		
		<i>113,27</i>	<i>110,54</i>	<i>110,80</i>		
ОПИСАНИЕ						
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр.	$d=100$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Новый $H=$
Стены	Кирпич. бетон.					
Дно	Бетон	Подкл.	$d=50$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Старый $H=$
Скобы	Чугун. жел. 4					
Год строит.	19	Разводящая	$d=$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Московский $H=$
Налич. воды	<i>нет</i>					
Налич. газа	<i>нет</i>	Подключ.	$d=$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Колонка водоразб.
ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ						
Объект <i>Mitlos g. розет. ильи</i>						
Инв. №	Нач. произв. груп.					
	Рук. спец. бригад					
Дата	Исполнитель		<i>E. Guobienė</i>			
	Чертил					
	Проверил					