


KF
(Komunikacija)
Vilniaus m.
(Miestas)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)
Mildos g.
(Gatvė)


KORTELE Nr. 159
132-B-5 13948
(Planšetės moneklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipinės	0	
Dangtis		Ket.	400			126.24	(Medžiaga, kiekis)		
Žemė				-					
Sienos		PVC					Ar yra vandens?		
Dugnas		PVC	400	3.00		123.24			
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus			Ar yra dujų		
				Apačia	3.00	123.24			
	Nr.2	PVC	160	Viršus			Pastabos		
				Apačia	3.01	123.23			
	Nr.3	PVC	110	Viršus					
				Apačia	3.00	123.24			
	Nr.4			Viršus			UAB "Geo group"		
				Apačia					
	Nr.5			Viršus			Sudarė	(parašas)	V.Bilinskas (pavardė)
				Apačia					
	Nr.6			Viršus			Patikrino	(parašas)	(pavardė)
				Apačia					
	Nr.7			Viršus			2014-01		
				Apačia			(Įrenginio tyrinėjimo data)		