

Город <u>Вильнюс</u>		Улица <u>Миндос, Рут, Рудас</u>		Лето № _____		19 <u>61</u> г.	
Отметки		П Р И В Я З К А					
Крыши	Дно	Трубы					
124.37	121.77	1) 122.01					
О П И С А Н И Е							
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.	
Крышки	Чугун	Магистр.	$d = 50$		$d =$	Новый	
Стены	Кирпич. бетон.		чуг. жел.		Р. Ф.	$H =$	
Дно	Бетон. <u>зручен.</u>	Подкл.	$d = 25$		$d =$	Старый	
Скобы	Чугун <u>4 шт.</u>		чуг. жел.		Р. Ф.	$H =$	
Год строит.	19	Разводящая	$d =$		$d =$	Московский	
Налич. воды			чуг. жел.		Р. Ф.	$H =$	
Налич. газа		Подключ.	$d =$		$d =$	Колонка	
			чуг. жел.		Р. Ф.	водоразб.	
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Объект <u>3235</u>							
Инв. №	Гл. геодезист		<u>Возис</u>		<u>Данис</u> <u>Дарисев</u>		
	Рук. группы						
Дата	Исполнитель						
	Чертил						
14. VI. 61		Проверил					