

N Кол. 13



Сеть: Канализации

Улица: Милдос

N заказа

Год 1960


г. Вильнюс

Чертеж колодца
М 1:25

Отметки

Крышки	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	Подкл. N1	
124.13	120.41	120.31	120.30	

Привязка



Описание

Состоян. кол. и мат.		Труба					
		Вход		Выход		Подкл. N1	
Крышка чуг.		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены бет.		200	кер.	350	бет.	200	кер.
Дно кирп.		Проектно-Техническая контора.					
Скобы 6 шт.							
Налич. воды нет.		Инв. N		Начальник		Хмельюскас	
Налич. газа нет.		Дата: 6. IX. 60		Гл. инж. отд		Златкус	
Год строит 1959				Исполнитель		Вайткус	
				Копировал		Лизунене	
				Корректиров.		Товянскене	