

3948

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 172

Город Вильнюс

Улица Миндос, Руту, Рудас

Дело №


1961 г.

Чертеж колодца
М 1:50

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
124.44	1) 121.12	2) 121.04	3) 121.26 4) 121.28 5) 121.18	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.		Т Р У Б							
Крышка чугунная		Вход №1		Выход №2		Подкл. № 3,4		Подкл. № 5	
Стены кирп. бет.		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Дно кирп. бет.		200	кер	200	кер	200	кер	150	кер
Скобы 7 шт		Институт проектирования городского и сельского строительства							
Наличие воды		Объект 3235							
Наличие газа		Инв. №		Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель	
Год строительства 19		Дата		14.VI.61.		Чертил		Проверил	