

3948

Форма № 4

№№ кол. 4	Сеть: Канализации	Улица <i>Mildos g - ve</i>	№№ заказа	Год 19 <i>60</i>	г. Вильнюс				
Чертеж колодца М 1:25; 1:50		Отметки		П Р И В Я З К А					
		Крышки	Лотка		Труба				
			у входа	у выхода	подкл. № 1	подкл. № 2			
		127.20	124.07	123.95	124.20	124.26 124.28			
		О П И С А Н И Е							
		Состояние колодца и матер.		Т Р У Б					
Крышка чугунная		Вход		Выход		Подкл. № 1		Подкл. № 2	
Стены кирп. бет.		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Дно кирп. бет.		200	кер	200	кер	150	гип.	150	кер
Скобы 5		ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ							
Наличие воды нет		Объект <i>Mildos g - ve</i>							
Наличие газа нет		Инв. №	Нач. произв. груп.		Рук спец. бригады				
Год строительства 19 <i>60</i>		Дата	Исполнитель		Чертил				
			Проверил						