

<u>VANDENTIEKIO</u>		kameros		Nr. () <u>43</u>		KORTELE	
(Komunikacija)		(Irenginio pavadinimas)		<u>3949</u>			
<u>VILNIUS</u>		<u>MILDOS</u>		(Planžeto nomenklatura)			
(Miestas)		(Gatvė)		(Planžeto nomenklatura)			
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS			

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ³
Dangtis		ket.	650		142.74	(Medžiaga, kiekis)
Žemė						Ar yra vandens?
Sienos		PLYTŲ				Ar yra dujų?
Dūgnas		PLYTŲ	0.90	2.42	140.32	Paatūros
Vamzdžiai	Nr. 1	PLIEN	50	Viršus 2.20	146.54	
	Nr. 2	PLIEN	20	Viršus 2.20	140.54	
	Nr. 3	PLIEN	20	Viršus 2.20	140.54	
	Nr. 4			Viršus		
	Nr. 5			Viršus		
	Nr. 6			Viršus		
	Nr. 7			Viršus		

UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"

Objekto Nr. 01.2.10031..

Sudarė V. J. SAVICKAS (parašas) (pavardė)

Patikrino [Signature] (parašas) (pavardė)

2003 m. ... 26 ... mėn. ... d.

(Irenginio tyrinėjimo data)