

Fek. kam.
(Komunikacija)
Vilnius
(Miestas)



šulinio
(Irenginio pavadinimas)
Milolos
(Gatvė)

Nr. () 66 KORTELE
3944
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRĖSIMO BRĖŽINYS

Horizontalinis Vertikalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... 4
Dangtis		ket.	650		135.44	(Medžiaga, kiekis)
Sienos		bet.				Ar yra vandens?
Dugnas		bet.	1.0	1.83	133.61	Ar yra dujų?
Vandens	Nr. 1	PVC	200	Viršus Apačia 1.90	133.54	Pastabos
	Nr. 2	PVC	200	Viršus Apačia 1.95	133.49	
	Nr. 3			Viršus Apačia		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
						Objekto Nr. ... 90920
						Sudarė <u>J. Rautis</u> (parašas) (pavardė)
						Patikrino <u>M. Novickas</u> (parašas) (pavardė)
						19.99 m. ... 09 ... mėn. 20. d.
						(Irenginio tyrinėjimo data)