

Vandentiekio kamara Nr. (8) 232 KORTELE

(Komunikacija) (Įrenginio pavadinimas)

Vilnius Lyglaukio 3958

(Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

SULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

Lyglaukio g.

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	bet.	650		179.72	Ar yra vandens?
Žemė	grunt		0.00	179.72	Ar yra dujų?
Sienos	bet				Pastabos
Dugnas	bet	1.50 x 2.00	2.26	177.46	
Vamzdžiai	Nr. 1	plien	25	Viršus 1.86 Apačia	177.86
	Nr. 2	plien	25	Viršus 1.82 Apačia	177.90
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. <u>01.3/2292...</u>
					Sudarė <u>S. Štamburis</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>[parašas]</u> (parašas) (pavardė)
					2005 m. ... 12 ... mėn. 22 d.
					(Įrenginio tyrinėjimo data)