

Vandentiekis

kameros

Nr. () 42 KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

Saulės

3971

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)



SULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ket. 4..... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		121,44	
Žemė				0,00	121,44	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	2,02 x 1,03	2,69	118,75	Pastabos..... x = 6062700,17..... y = 584543,59.....
Vamzdžiai	Nr. 1	ket.	50	Viršus 2,44 Apačia	118,00	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA" Objekto Nr. 01-2-13633. Sudarė <u>S. V. Stankienė</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>I. S. V. Augūnas</u> (parašas) (pavardė) 2012 m. ... 01 ... mėn 23 d. (Inginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	PE	32	Viršus 2,48 Apačia	118,86	
	Nr. 3	PE	50	Viršus 2,10 Apačia	119,34	
	Nr. 4	PE	32	Viršus 1,60 Apačia	119,84	
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		