

Fek. Kanaliz.
(Komunikacija)

Šulinio

Nr. () 8 KORTELE

Vilnius

Saulės

3971

(Miestas)

(Gatvė)




(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PROVAI (Matavimų duomenys)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	bet.	650		120,40	(Medžiaga, kiekis)
Siena			0,00	120,40	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	700	0,91	119,49	Pastaba
Vandens lygis	Nr. 1	ker.	150	Viršus Apačia	...X=60,62725,29...
	Nr. 2	PVC	110	1,02 1,08	...y=58,4506,54...
	Nr. 3			Viršus Apačia	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI"
	Nr. 4			Viršus Apačia	Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr. 5			Viršus Apačia	Objekto Nr. 91-2-33633.
	Nr. 6			Viršus Apačia	Sudarė <i>S. V. Stankevič</i> (parašas) (pavardė)
	Nr. 7			Viršus Apačia	Patikrino <i>S. V. Stankevič</i> (parašas) (pavardė)
					2011 m. 10. mėn. 24 d.
					(Inžinerinio tyrinėjimo data)