

F. Kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinio

Nr. (9) 167

KORTELE

Vilnius

Rudens

3972

(Miestas)

(Gatvė)




(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PROVAI (Matavimų duoties m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis		ket.	300		136,05	(Medžiaga, kiekis)
Žemė						Ar yra vandens?
Sienos		PVC				Ar yra dujų?
Dūgnas		PVC	300	2,80	133,25	Paatubon
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	200	Viršus		Papildė: M. Dila 2003.09.29
				Apačia	3,01	133,04
	Nr. 2	PVC	200	Viršus		
				Apačia	3,02	133,03
	Nr. 3	PVC	160	Viršus		
				Apačia	3,02	133,03
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
						P.Klimansko II
						Objekto Nr 20-183
		Sudarė	P.Klimansko	Klimanskas		
			(parašas)	(pavardė)		
		Patikrino	P.Klimansko	Klimanskas		
			(parašas)	(pavardė)		
						2001 m. mėn. 16 d.
						(Inginio tyrinėjimo data)