



Foto linės

Kanalizacijos šulinio Nr. 123 ² KORTELĖ	3975
(įrenginio pavadinimas)	(plauke)
2003	Vilnius
(Šul.pastatymo metai)	(micstas)
	Rudėnis
	(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Pavad.	Medž.	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės
Dangtis	ket.	650		147,79	(medžiaga, kiekis)
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų
Dugnas	bet.	1000	2,38	145,41	
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC 200	Viršus		Objektas 01-3/708P
			Apačia 2,55	145,24	
	Nr.2	PVC 200	Viršus		Sudarė Zaboras R. (pavardė) (parašas)
			Apačia 2,60	145,19	
	Nr.3	PVC 200	Viršus		Patikrino (pavardė) (parašas)
			Apačia 2,43	145,36	
	Nr.4		Viršus		2003.10.30 (kortelės sudarymo data)
			Apačia		
	Nr.5		Viršus		
			Apačia		