

-07

|                         |           |         |                         |
|-------------------------|-----------|---------|-------------------------|
| Fekalinė kan. Nr. 111   |           | KORTELE | 3979 (77/32-0221)       |
| (irenginio pavadinimas) |           | (plane) | (planšeto nomenklatura) |
| 2016                    | Vilnius   | Rudens  |                         |
| (Šul. pastatymo metai)  | (miestas) | (garvė) |                         |


ŠULINIO PŪVIAI:

Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



(6)  
(0,90)



$$\begin{array}{r} \times 6062152,81 \\ \hline \gamma 585146,16 \end{array}$$

Horizontalinis



| Pavad.  | Medž | Diametras mm. | Atstumas nuo dangčio m. | Altitudės m. |
|---------|------|---------------|-------------------------|--------------|
| Dangtis | bet. | 650           |                         | 154,32       |
| Žemė    |      |               |                         |              |
| Sienos  | bet. |               |                         |              |
| Dugnas  | bet. | 1500          | 3,35                    | 150,97       |

Lipynės 12  
(medžiaga, kiekis)  
Ar yra vandens?  
Ar yra dujų

VAMZDŽIAI

|           |      |     |     |        |             |
|-----------|------|-----|-----|--------|-------------|
| VAMZDŽIAI | Nr.1 | PVC | 110 | Viršus |             |
|           |      |     |     | Apačia | 1,20 153,12 |
|           | Nr.1 | PVC | 110 | Viršus |             |
|           |      |     |     | Apačia | 3,35 150,97 |
|           | Nr.2 | PVC | 160 | Viršus |             |
|           |      |     |     | Apačia | 3,35 150,97 |
|           | Nr.4 |     |     | Viršus |             |
|           |      |     |     | Apačia |             |
|           | Nr.5 |     |     | Viršus |             |
|           |      |     |     | Apačia |             |

UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"  
Objektas

2016.07.  
(kortelės sudarymo data)

(kortelę sadarė)