

<u>KF</u> (Komunikacija)	<u>šal</u> (Irenginio pavadinimas)	Nr. (5) <u>133</u> KORTELE
<u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>Uosiy</u> (Gatvė)	<u>4134</u> (Planšeto nomenklatura)
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	bet	650		200,02	Ar yra vandens?
Žemė			0,0	200,02	Ar yra dujų?
Sienos	bet				Pastabos
Dūgnas	bet	1500	3,71	196,31	
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	100	Viršus Apačia 1,91	198,11
	Nr. 2	bet	100	Viršus Apačia 2,57	197,45
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. ... 01-71.0295.
					Sudarė <u>... ..</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>... ..</u> (parašas) (pavardė)
					1986 m. mėn. d. (Irenginio tyrinėjimo data)