

<u>Vandent.</u> (Kamunicacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)		kameros (Irenginio pavadinimas) <u>Rojekavicius</u> (Gatve)		Nr. (<u>37</u>) <u>11</u> KORTELE <u>4149</u> (Planšeto nomenklatura)		
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duot: m)			PRIRIŠIMO BRĖZINYS			
Vertikalinis						
Horizontalinis						
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. kop. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		135.77	
Žemė				0.00	135.77	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	2.00 x 2.00	2.40	133.37	Pastabos Papildyta 2006.04.25
Vamzdžiai	Nr. 1	ket.	150	Viršus 2.01 Apačia	133.76	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>RI-3/1307.3</u> Sudarė <u>Beny-Bochov</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>Alvy</u> (parašas) (pavardė) 19 <u>2</u> 4 m. <u>XI</u> mėn. d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	ket.	150	Viršus 2.01 Apačia	133.76	
	Nr. 3	PE	50	Viršus 2.01 Apačia	133.76	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		