ITI Nr. 91

| Водопровод Nr. ( // ) | KORTELĖ 1 | 4162 |
|---|---|---|
| (Įrenginio pavadinimas) | (abrise) (plane) | Planšeto nomenkl. |

| 1974 | Н. Вильня. ул. Усто |
|---|---|
| (Įrenginio pastatymo metai) | (Miestas) (Gatvė) |

SULINIO PIŪVIAI:

(Matmenys duoti cm)

Vertikalinis:




Horizontalinis:




Piešimo brėžinys:




Pastabos

| Pavadinimas | Medžiaga | Diametras mm | Atstumas nuo dangčio | Altitudės |
|---|---|---|---|---|
| Dangtis | чугун | 0,82 | | а) 178.39 б) 178.40 |
| Žemė | земля | | ± 0,00 | 178.40 |
| Sienos | бетон | | | |
| Dugnas | бетон | 2.00 × 2.00 | 2.70 | 175.69 |

Lipynės 7 скоб
(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? ipa

Ar yra dujų? ...

| Vamzdžiai | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 1 | чугун | 150 | Viršus | 2.25 | 176.14 |
| | | | Apačia | | |
| Nr. 2 | — " — | 150 | Viršus | 2.25 | 176.14 |
| | | | Apačia | | |
| Nr. 3 | Заглушка | 150 | Viršus | 2.25 | 176.14 |
| | | | Apačia | | |
| Nr. 4 | 1976 год чугун | 100 | Viršus | 2.25 | 176.14 |
| | | | Apačia | | |
| Nr. 5 | | | Viršus | | |
| | | | Apačia | | |
| Nr. 6 | | | Viršus | | |
| | | | Apačia | | |
| Nr. 7 | | | Viršus | | |
| | | | Apačia | | |

INŽINERINIŲ TYRINĖJIMŲ INSTITUTAS

Objektas Nr. 01-3 / 385

| Sudarė | (parašas) | Katenik (pavardė) |
|---|---|---|
| Patikrino | (parašas) | Dainis (pavardė) |

1974 m. Nov. mėn. d.

(Kortelės sudarymo data)