

Vandentiekio
(Komunikacija)

kamera
(Inginio pavadinimas)

Nr. (21) 112 KORTELE

N. Vilnia
(Miestas)

Mūrinė
(Gatvė)



4166
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiagas	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 8 med. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	0.65		194.17	Ar yra vandens? .. nerp. ..
Žemė	asf.		0.00	194.17	Ar yra dujų? ... nerp. ..
Sienos	bet.				Pastabos
Dūgnas	bet.	150 x 2.00	2.60	194.57	
Vamzdžiai	Nr. 1	ket.	150	Viršus 2.28 191.89 Apačia	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	ket.	150	Viršus 2.28 191.89 Apačia	
	Nr. 3	ket.	100	Viršus 2.28 191.89 Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Objekto Nr. 21-3/4966.
					Sudarė J. Karpavicius (parašas) (pavardė)
					Patikrino [Signature] (parašas) (pavardė)
					1978 m. 12.27 mėn. 3 d. (Inginio tyrinėjimo data)

25